

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОГОДНА СТАНЦІЯ

Модель: OR-WS003

УКРАЇНСЬКА UA

Шановні покупці! Велике спасибі Вам за купівлю продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не піддавайте пристрій дії дощу або вологи.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Прилад не призначений для використання в комерційних цілях.
- Ставте прилад на рівну та стійку поверхню.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отримання та відображення даних про температуру в приміщенні і поза приміщенням.
- Відображення часу
- Формат відображення часу: 12г/24г
- Будильник
- Функція запам'ятовування максимальної / мінімальної температури
- Відображення даних про температуру в °C або °F
- Температурні обмеження (всередині приміщення): -10°~+50°(14°F~ +122°F)
- Температурні обмеження (поза приміщенням): -40°~+70°(-58°F~ +158°F)
- Живлення: батарейки типу AAA, 3В, 2 шт. (у комплект не входять)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Налаштування часу:

1. У звичайному режимі натисніть і утримуйте кнопку "SET" протягом 3 секунд, цифри на екрані заблимають. Режим налаштувань: 12г/24г - година - хвилина - вихід.
2. Виконайте необхідні налаштування. Натисніть "SET" для підтвердження і перейдіть до наступних налаштувань. Для виконання налаштувань використовуйте кнопки "UP" та "DOWN".
3. Пристрій перейде у звичайний режим, якщо протягом 8 секунд не виконувалося ніяких операцій.

Примітка: за замовчуванням встановлено 24г режим відображення часу.

Встановлення будильника:

1. Натискайте кнопку "SET" для перемикання між режимами відображення будильника і часу.
2. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку "SET" протягом 3 секунд для входу у режим встановлення будильника, цифри на екрані заблимають.
3. Режим налаштувань: година - хвилина - вихід - звичайний режим. Встановіть час спрацьовування будильника.
4. Натисніть "SET" для підтвердження і перейдіть до наступних налаштувань.
5. У режимі будильника натисніть і утримуйте кнопку "SNZ" протягом 3 секунд для увімкнення / вимкнення будильника.

Повтор сигналу будильника:

Можна активувати повторне спрацьовування будильника через 8 хвилин після основного сигналу. Для цього просто натисніть кнопку "SNZ" після того, як будильник увімкнеться у встановлений час. Через 8 хвилин сигнал будильника знову повториться. Щоб повністю вимкнути будильник, натисніть будь-яку кнопку.

Отримання та відображення даних про температуру:

1. Розташуйте проводовий датчик поза приміщенням для відображення даних про навколишню температуру.
2. У звичайному режимі натискайте кнопку "UP" для відображення: максимальна температура - мінімальна температура - поточна температура.
3. Один раз натисніть кнопку "UP", на дисплеї відобразиться максимальна температура в приміщенні і поза приміщенням. Далі натисніть кнопку "SET" для скидання даних про максимальну температуру. Через 15 секунд або після натискання кнопки "UP" два рази прилад перейде в режим відображення поточної температури.
4. Два рази натисніть кнопку "UP", на дисплеї відобразиться мінімальна температура в приміщенні і поза приміщенням. Далі натисніть кнопку "SET" для скидання даних про мінімальну температуру. Через 15 секунд або після натискання кнопки "UP" два рази прилад перейде в режим

відображення поточної температури.

Відображення даних про температуру в °C або °F:

Для перемикання режимів відображення даних про температуру в °C або °F натискайте кнопку "DOWN" або "°C/°F".

Примітка:

Якщо навколишня температура вище, ніж робоча температура приладу, на дисплеї з'явиться символ H.H.H.

Якщо навколишня температура нижче, ніж робоча температура приладу, на дисплеї з'явиться символ L.L.L.

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Погодна станція OR-WS003 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрседро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-WS003

Основне призначення: Погодна станція

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE STR09058092E (OR-WS001); STR08078106E (OR-WS002); STR10038100E (OR-WS003)

Вага нетто: 81 г

Вага брутто: 115 г

Колір: сірий